

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

| | |
|----------------|-------------------------|
| Όνομα Μονάδας: | COLUMBIA BEACH |
| Κατηγορία: | Ξενοδοχείο |
| Τάξη: | 3 αστέρων |
| Website: | www.columbia-hotels.com |
| Διεύθυνση: | Πισσούρι Λεμεσός |

Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ

| | | | |
|----------|---|---|---------|
| 1 | Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ | | |
| | 1.1 | Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ; | ΔΕ |
| | 1.2 | Βρίσκονται κοντά στην είσοδο; | ΔΕ |
| | 1.3 | Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια) | ΔΕ |
| | 1.4 | Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια; | |
| | 1.5 | Το δάπεδο είναι με υλικό σταθερό; (όχι χαλίκια) | ΝΑΙ |
| 2 | Είσοδος | | |
| | 2.1 | Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ; | ΟΧΙ |
| | 2.2 | Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος; | 3 |
| | 2.3 | Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου; | ΟΧΙ |
| | 2.4 | Υπάρχει ράμπα στην είσοδο; | ΝΑΙ |
| | 2.4.1 | Ποιο το μήκος της ράμπας; | 6μ |
| | 2.4.2 | Ποια η κλίση της ράμπας; | 9% |
| | 2.4.3 | Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας; | ΟΧΙ |
| | 2.4.4 | Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό; | ΟΧΙ |
| 3 | Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος | | |
| | 3.1 | Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα; | ΝΑΙ |
| | 3.2 | Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινήθει στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου; | ΟΧΙ |
| | 3.3 | Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή; | ΝΑΙ |
| | 3.4 | Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα; | ΟΧΙ |
| | 3.5 | Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ; | ΟΧΙ |
| | 3.6 | Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία; | ΟΧΙ |
| | 3.7 | Διατίθενται κατάλληλα τροχοκάθισμα για χρήση επί της παραλίας; | ΟΧΙ |
| 4 | Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος | | |
| | 4.1 | Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ; | ΝΑΙ |
| | 4.1.1 | Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν; | 2-3 |
| | 4.1.2 | Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα; (Απότομη) | ΝΑΙ |
| | 4.1.3 | Ποιο το μήκος της; | 90εκ |
| | 4.1.4 | Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας; | ΟΧΙ |
| | 4.1.5 | Ποια η κλίση της ράμπας; | 18% |
| | 4.2 | Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ; (90εκ) | ΟΧΙ |
| | 4.3 | Υπάρχουν στους χώρους εστίασης κατάλληλα τραπέζια; | ΝΑΙ |
| 5 | Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ | | |
| | 5.1 | Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ ; | ΝΑΙ |
| | 5.2 | Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; | 185X175 |
| | 5.3 | Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; | ΝΑΙ |
| | 5.4 | Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ; | ΝΑΙ |
| | 5.4.1 | Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο; | ΝΑΙ |
| | 5.4.2 | Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης; | ΝΑΙ |
| | 5.5 | Ο νιπτήρας έχει στο κάτω μέρος ελεύθερο ύψος 65 εκατοστών για τα πόδια του ΑμεΑ; | ΝΑΙ |

| | | | |
|--------|--|--------------------------|---------|
| 6 | Ανελκυστήρας | | |
| 6.1 | Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; | | ΔΕ |
| 6.2 | Ποια η διάσταση της θύρας; | | ΔΕ |
| 7 | Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί; | | |
| 8 | Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: | | |
| 8.1 | Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ = | | 5 |
| 8.2 | Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ; | | ΝΑΙ |
| 8.3 | Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ; | | ΝΑΙ |
| 8.4 | Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ) | | 105 |
| 8.5 | Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί; | | ΟΧΙ |
| 8.6 | Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκαθίσματος 1,50μΧ1,50μ; | | ΝΑΙ |
| 8.7 | Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού; | | ΝΑΙ |
| 8.8 | Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού; | | ΝΑΙ |
| 8.9 | Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι; | (Υψομετρική διαφορά 3εκ) | ΝΑΙ |
| 8.10 | Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος | | |
| 8.10.1 | Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ) | | 96εκ |
| 8.10.2 | Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; | | ΝΑΙ |
| 8.10.3 | Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα; | | ΝΑΙ |
| 8.10.4 | Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; | | 193Χ465 |
| 8.10.5 | Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου; | | ΝΑΙ |
| 8.10.6 | Υπάρχει κουδούνι κλίσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας; | | ΟΧΙ |
| 8.10.7 | Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο; | | 50εκ |
| 8.10.8 | Χειρολαβές λεκάνης | | |
| i | Οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο; | | ΟΧΙ |
| i | Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης; | | ΟΧΙ |
| ii | Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή; | | ΟΧΙ |
| 8.10.9 | Νιπτήρας | | |
| i | Έχει στο κάτω μέρος ελεύθερο ύψος 65 εκατοστών για τα πόδια του χρήστη; | | ΝΑΙ |
| ii | Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού; | | |
| 8.10.6 | Ντους/ μπανιέρα | | |
| i | Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο; | | ΝΑΙ |
| ii | Έχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; | | ΝΑΙ |
| iii | Υπάρχουν χειρολαβές; | | ΝΑΙ |
| v | Υπάρχει μπανιέρα; | | ΝΑΙ |
| vi | Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα; | | ΟΧΙ |
| vii | Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας; | | ΝΑΙ |

Παρατηρήσεις: